



VHSA-0103

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF0759

Fecha: 25/05/22

Equipo: MONTACARGAS KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE BOMBA DE FRENO





VHSA-0103

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF0759

Fecha: 25/05/22

Equipo: MONTACARGAS KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BOMBA DE FRENO





VHSA-0103

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF0759

Fecha: 25/05/22

Equipo: MONTACARGAS KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE MARCHA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0103

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR ANTONIO PRADOS

Código QR: VHSA-0103

N. Orden: KAUF0759

Fecha: 25/05/22

Equipo: MONTACARGAS KOMATSU

Modelo: FG25HT-12

Serie: 570407A

Capacidad:

Horómetro: NO FUNCIONA

OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN EL ORBITROL
- FUGA LEVE DE ANTICONGELANTE EN UNA MANGUERA DE CARBURADOR