



Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0769

Fecha: 17/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE TOLVA DE BANDA DE DISTRIBUIDOR





Empresa: POLIPLAST	Solicitante:	Código QR: VHSA-0102	N. Orden: KAUF0769	Fecha: 17/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H25D	Serie: H2X393W06815	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:


MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE TOMA DE AGUA





Empresa: POLIPLAST	Solicitante:	Código QR: VHSA-0102	N. Orden: KAUF0769	Fecha: 17/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H25D	Serie: H2X393W06815	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE TOMA DE AGUA





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0769

Fecha: 17/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

