



VHSA - 0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION





VHSA - 0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU


Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU


Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA - 0077

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12


Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LUBRICADO EN GENERAL, PUNTOS ENGRASE Y CADENAS





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VSHA-0077

N. Orden: KAUF0791

Fecha: 24/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG25T-12

Serie: 515147A

Capacidad:

Horómetro: 271

OBSERVACIONES:

- GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO PRESENTA FUGA
- SE REALIZA CALIBRACION DE ACELERADOR
- SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARBURADOR