




Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS	Solicitante: DULCE VASQUEZ DE LEON	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF0	Fecha: 27/06/22
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02447	Capacidad:	Horómetro:

DAÑOS A MONTACARGAS:

GUARDA DE CARGA DAÑADA, MANGUERAS DE LEVANTE CENTRAL DAÑADAS, SOPORTE DE CILINDRO CENTRAL DAÑADOS





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS	Solicitante: DULCE VASQUEZ DE LEON	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF0	Fecha: 27/06/22
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02447	Capacidad:	Horómetro:

DAÑOS A MONTACARGAS:

GUARDA DE CARGA DAÑADA, MANGUERAS DE LEVANTE CENTRAL DAÑADAS, SOPORTE DE CILINDRO CENTRAL DAÑADOS, MANGUERAS DE DESPLAZADOR DAÑADAS

