



VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE CABEZA DE MOTOR





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JUNTA LAMINADA DE CABEZA DE MOTOR





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. IRVING GOMEZ	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF0789	Fecha: 22/06/22
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Capacidad:	Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JUNTA MULTIPLE DE ADMISION





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BUJIAS





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0789

Fecha: 22/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro: 12284.0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE BRACKET DE TRANSMISION

