



VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SE RELLENA ACEITE HIDRAULICO POR FUGA EN MANGUERA 5 LTS





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,276.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
TORRETA NO FUNCIONA

