



Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0017

N. Orden: KAUF804

Fecha: 01/07/2022

Equipo: PLATAFORMA GENIE

Modelo: AWP405DC

Serie: 3801 20552

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE LEVANTE





VHSA - 0017

Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0017

N. Orden: KAUF804

Fecha: 01/07/2022

Equipo: PLATAFORMA GENIE

Modelo: AWP405DC

Serie: 3801 20552

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LIMPIEZA CON SOLVENTE DE TARJETA, CONEXIONES, TERMINALES ELECTRICAS





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0017

N. Orden: KAUF804

Fecha: 01/07/2022

Equipo: PLATAFORMA GENIE

Modelo: AWP405DC

Serie: 3801 20552

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICACION DE SECCIONES DE LEVANTE





VHSA - 0017

Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0017

N. Orden: KAUF804

Fecha: 01/07/2022

Equipo: PLATAFORMA GENIE

Modelo: AWP405DC

Serie: 3801 20552

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE REALIZA INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD
- GATO DAÑADO, PENDIENTE REPARACIÓN.