



Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE

Código QR: VHSA-0060

N. Orden: KAUF0831

Fecha: 19/07/22

Equipo: ZAMBONI

Modelo:

Serie:

Capacidad: 4 Ton

Hora: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REALIZA MANIOBRA PARA LIBERAR HELICOIDAL, DETECTANDO CEJA





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE

Código QR: VHSA-0060

N. Orden: KAUF0831

Fecha: 19/07/22

Equipo: ZAMBONI

Modelo:

Serie:

Capacidad: 4 Ton

Hora: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE CHUMACERAS DEL HELICOIDAL





Empresa: EUROPLAZA	Solicitante: LIC. GUADALUPE	Código QR: VHSA-0060	N. Orden: KAUF0831	Fecha: 19/07/22
Equipo: ZAMBONI	Modelo:	Serie:	Capacidad: 4 Ton	Hora: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DEL HELICOIDAL Y CHUMACERAS





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE

Código QR: VHSA-0060

N. Orden: KAUF0831

Fecha: 19/07/22

Equipo: ZAMBONI

Modelo:

Serie:

Capacidad: 4 Ton

Hora: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

LUBRICACION DE CHUIMACERAS, TRABAJO TERMINADO

