



Empresa: SOPORTE LOGISTICO EN DISTRIBUCION

Solicitante:

Código QR: MONT-22

N. Orden: KAUF0

Fecha: 10/08/22

Equipo: HYSTER

Modelo: H3.0XLT

Serie: D4660R3238P

Capacidad:

Horómetro: 12,470 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





MONT-22

Empresa: SOPORTE LOGISTICO EN DISTRIBUCION

Solicitante:

Código QR: MONT-22

N. Orden: KAUF0

Fecha: 10/08/22

Equipo: HYSTER

Modelo: H3.0XLT

Serie: D4660R3238P

Capacidad:

Horómetro: 12,470 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





MONT-22

Empresa: SOPORTE LOGISTICO EN DISTRIBUCION	Solicitante:	Código QR: MONT-22	N. Orden: KAUF0	Fecha: 10/08/22
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.0XLT	Serie: D4660R3238P	Capacidad:	Horómetro: 12,470 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: SOPORTE LOGISTICO EN DISTRIBUCION

Solicitante:

Código QR: MONT-22

N. Orden: KAUF0

Fecha: 10/08/22

Equipo: HYSTER

Modelo: H3.0XLT

Serie: D4660R3238P

Capacidad:

Horómetro: 12,470 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





MONT-22

Empresa: SOPORTE LOGISTICO EN DISTRIBUCION	Solicitante:	Código QR: MONT-22	N. Orden: KAUF0	Fecha: 10/08/22
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.0XLT	Serie: D4660R3238P	Capacidad:	Horómetro: 12,470 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:



RECEPCION Y ENTREGA DE MONTACARGAS

Solicitante: *Lic. Beatriz Azua*

Serie del montacargas: *D466703238P*

Empresa: *Soprak Logístico en Distribución*

Modelo del montacargas: *H3.0XT*

Numero Economico:

Horometro de ingreso: *12470*

Fecha de Ingreso: *10/ago/2022*

Horometro de salida:

Fecha de entrega:

Combustible (%): *1/4 Gas LP*

REPORTE DE MONTACARGAS

	SI	NO
Fugas de aceite		☒
Problemas con el sistema de combustible		☒
Problemas de direccion		☒
Problemas con el sistema de frenos		☒
Problemas con focos y micas		☒
Problemas con el sistema hidraulico		☒
Problemas con el sistema de encendido		☒
Problemas con la transmision		☒
Problemas con el mástil		☒
Problemas con el sistema electrico		☒
Problemas con horquillas		☒
Problemas con instrumentos de tablero		☒
Problemas con torreta		☒
Problemas con alarma de reversa		☒
Problemas con eje		☒
Problemas con Bateria		☒

DESCRIPCION DE FALLAS

INDIQUE GOLPES O RAYADURAS EN CARROCERIA

*sin golpes
en los
costados*



*Acepto el equipo en las condiciones antes mencionadas, cualquier daño no reportado en este formato podra ser cobrado a "El cliente".


Von der

ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV



RECIBE

"EL CLIENTE"





RECEPCION Y ENTREGA DE TANQUE DE GAS

Solicitante: Beatriz Guadalupe Azua Combustible (%): 0
 Empresa: Soluciones logísticas y D.
 Numero Economico: 10
 Fecha de Ingreso: 10/08/2022
 Fecha de entrega:

REPORTE DE TANQUE DE GAS

	SI	NO	DESCRIPCION DE FALLAS
Valvula de seguridad	✓		Tanque de gas Nuevo
Valvula de servicio	✓		
Cople rápido macho	✓		
Medidor con rosca	✓		
Valvula de llenado	✓		
Tapon para valvula de llenado	✓		
Valvula de maximo llenado	✓		

INDIQUE FALLAS



*Acepto el equipo en las condiciones antes mencionadas, cualquier daño no reportado en este formato podra ser cobrado a "El cliente".

Alejandro Vercino
 ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMAN

Brayan Garza Grande
Brayan G
 RECIBE

"EL CLIENTE"



RECEPCION Y ENTREGA DE TANQUE DE GAS

Solicitante: Beatriz Guadalupe AzuaCombustible (%): 0Empresa: Soluciones logistica y D.Numero Economico: 11Fecha de Ingreso: 10/08/22



Fecha de entrega:

REPORTE DE TANQUE DE GAS

	SI	NO
Valvula de seguridad	☒	
Valvula de servicio	☒	
Cople rápido macho	☒	
Medidor con rosca	☒	
Valvula de llenado	☒	
Tapon para valvula de llenado	☒	
Valvula de maximo llenado	☒	

DESCRIPCION DE FALLAS
<u>Tanque de gas Nuevo</u>

INDIQUE FALLAS



*Acepto el equipo en las condiciones antes mencionadas, cualquier daño no reportado en este formato podra ser cobrado a "El cliente".

Alejandro Jaramila
ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMAN

Brayan Garza Granado
Brayan G.G.

RECIBE

"EL CLIENTE"