



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

RECEPCION Y ENTREGA DE MONTACARGAS

Subsistema:

Empresa: Grupo stin

Número Económico: MONT-21

Fecha de ingreso: 06/09/2022

Fecha de entrega:

Serie del montacargas: H2X394B01290

Modelo del montacargas: H40D

Horómetro de ingreso: 12,866 hrs.

Horómetro de salida:

Combustible (%): 30%

REPORTE DE MONTACARGAS

Tipos de averías	SI	NO
Problemas con el sistema de combustible		☒
Problemas de dirección		☒
Problemas con el sistema de frenos		☒
Problemas con freno a mano		☒
Problemas con el sistema hidráulico		☒
Problemas con el sistema de potencia		☒
Problemas con la transmisión		☒
Problemas con el motor		☒
Problemas con el sistema eléctrico		☒
Problemas con freno de mano		☒
Problemas con instrumentos de tablero		☒
Problemas con cámara		☒
Problemas con alarma de robaria		☒
Problemas con luz		☒
Problemas con batería		☒

DESCRIPCION DE FALLAS

Llantas solistas nuevas continental
NOUEVAS
Luces directas al switch

¿Se entregan tanques de gas? indique cantidad y N° económico: N/A

Serie de la batería: Quicksilver 52946 52664

Largo de forquillas: 48"

INDIQUE GOLPES O RAYADURAS EN CARROCERIA

Pinura en
buena
condiciones



Se aceptó el equipo en las condiciones antes mencionadas. Cualquier daño no reportado en este formato podrá ser cubierto a "El cliente"

Luis Alberto Torres

ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

[Signature]

RECIBE

"EL CLIENTE"

WWW.KAUFMANN.MX



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

REPORTE DE ENTREGA DE MONTACARGAS:





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 06/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,866 HRS

OBSERVACIONES:

- SE DESTECTA SUCIEDAD EN MANGUERAS DE ANTICONGELANTE (MATENER BAJO OBSERVACION)



- SE OBSERVA TERRENO IRREGULAR, SE RECOMIENDA EL CUIDADO DE LAS LLANTAS DEBIDO A QUE SON COMPLETAMENTE NUEVAS