



VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0929

Fecha: 05/09/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 11,451 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0929

Fecha: 05/09/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 11,451 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0929

Fecha: 05/09/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 11,451 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0929

Fecha: 05/09/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 11,451 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO A PRESION GENERAL DEL EQUIPO





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PARADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0929

Fecha: 05/09/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 11,451 HRS

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO TIRA HUMO NEGRO, CONSUME ACEITE DE MOTOR