



VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE AIRE



d Camera



VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



Quad Camera



VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SUCCION





VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO





VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LAVADO A PRESION GENERAL DEL EQUIPO





VHSA - 0022

Empresa: CEMEX VERACRUZ	Solicitante: ING. JAVIER ROJAS	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF936	Fecha: 05/09/2022
Equipo: LINDE	Modelo: HD40D-02	Serie: H2X394W01902	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 14308

OBSERVACIONES:

- FUGA POR DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
- LLANTA TRASERA EN MALAS CONDICIONES

