



MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO :
CAMBIO DE BALATAS**





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :

CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO IZQUIERDO





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :
ARMADO DE SISTEMA DE FRENO DERECHO





Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :

RECTIFICACION, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MAZA-TAMBOR





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :
LIMPIEZA DE PORTABALATAS





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :
CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO DERECHO





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF0816

Fecha: 12/07/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 12807.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO :

AJUSTE DE BALATA A MEDIDA DE TAMBORES IZQUIERDO BALATAS 5/16

