



MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF1009

Fecha: 24/09/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: N177V03681M

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 12,977 HRS

FALLA REPORTADA: NO ARRANCA REVISIÓN DE CARGA DEL ALTERNADOR





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF1009

Fecha: 24/09/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: N177V03681M

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 12,977 HRS

FALLA REPORTADA: NO ARRANCA CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF1009

Fecha: 24/09/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: N177V03681M

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 12,977 HRS

FALLA REPORTADA: NO ARRANCA

CAMBIO DE BATERIA





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF1009

Fecha: 24/09/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: N177V03681M

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 12,977 HRS

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZA BATERIA Y TERMINALES DE BATERIA
- EL EQUIPO ESTÁ OPERATIVO, NO PRESENTA FALLA EN EL SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA, QUEDA PENDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE OBSERVAN MÁS ANOMALIAS, QUE PUDIERAN DAÑAR LA OPERACIÓN
- **NOTA:** SE RECOMIENA QUE AL PARAR EL EQUIPO, SE APAGUEN LAS LUCES DEL MISMO.