



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 08/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,910 HRS

REPORTE DE RECOLECCION DE MONTACARGAS:

RAYONES EN PINTURA DE CONTRAPESO





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 08/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,910 HRS

REPORTE DE RECOLECCION DE MONTACARGAS:

RAYONES EN PINTURA DE CONTRAPESO





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 08/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,910 HRS

REPORTE DE RECOLECCION DE MONTACARGAS: GUARDA DAÑADA





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS

Solicitante: MILAGROS

Código QR: MONT-21

N. Orden: KAUF0

Fecha: 08/10/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H40D

Serie: H2X394B01290

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 12,910 HRS

REPORTE DE RECOLECCION DE MONTACARGAS:

RAYONES EN SALPICADERA IZQUIERDA

