



VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0976

Fecha: 24/09/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0976

Fecha: 24/09/2022

Equipo: KOMATSU


Modelo:

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION**





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0976

Fecha: 24/09/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISION**





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VVSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: REEMPLAZO DE RESORTES DE BANCO DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE SELLOS DE PISTON DE TAMBOR DE TRANSMISION (AVANCE)





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE SELLOS DE PISTON DE TAMBOR DE TRANSMISION (REVERSA)





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS DE METAL DE TRANSMISION





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0976

Fecha: 24/09/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: CAMBIO DE DISCOS DE METAL DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS DE PASTA DE TRANSMISION





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS DE PASTA DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS DE PRESION DE TRANSMISION





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE DISCOS FINAL DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0024

N. Orden: KAUF0976

Fecha: 24/09/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo:

Serie:

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION**





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISION





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION:
CAMBIO DE FILTRO INTERNO DE TRANSMISION





VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF0976	Fecha: 24/09/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 3 TON	Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSMISION: TRANSMISION DEMASIADO SUCIA

