

Empresa: EUROPLAZA	Solicitante: LIC. GUADALUPE	Código QR: VHSA-0060	N. Orden: KAUF0831	Fecha: 19/07/22
Equipo: ZAMBONI	Modelo: 440	Serie: 7045	Capacidad:	Hora: 10,073.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE MOTOR HIDRAULICO





Empresa: EUROPLAZA	Solicitante: LIC. GUADALUPE	Código QR: VHSA-0060	N. Orden: KAUF0831	Fecha: 19/07/22
Equipo: ZAMBONI	Modelo: 440	Serie: 7045	Capacidad:	Hora: 10,073.6

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE MOTOR HIDRAULICO



Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE

Código QR: VHSA-0060

N. Orden: KAUF0831

Fecha: 19/07/22

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

Capacidad:

Hora: 10,073.6

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE MOTOR HIDRAULICO**

