



Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DIESEL DE SUCCION





Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DIESEL DE RETORNO





Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE VALVULA REGULADORA DE COMBUSTIBLE**



Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION





Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**CAMBIO DE INYECTORES**



Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE





Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D


Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

LIMPIEZA DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE





Empresa: INTEGRON

Solicitante:

Código QR: VHSA-0059

N. Orden: KAUF1096

Fecha: 24/11/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X39G03139

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JOYSTICKS

