



Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF000	Fecha: 13/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 2,133.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO : CAMBIO DE 3 POLEAS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF000	Fecha: 13/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 2,133.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE JOYSTICK USADO Y NUEVO



ng Quad Camera



Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF000	Fecha: 13/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 2,133.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE JOYSTICK





VHSA-0119

Empresa: CORONA VHSA	Solicitante: LIC. AMAZONIA DAMIAN	Código QR: VHSA-0119	N. Orden: KAUF000	Fecha: 13/10/22
Equipo: LINDE	Modelo: H45D-02	Serie: H2X394J03332	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 2,133.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: RELLENO DE ANTICONGELANTE

