



Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF1306

Fecha: 08/12/2022

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico: 8479

Horómetro: 13031.8 HRS

FALLA REPORTADA: SE APAGA AL ACELERAR
REEMPLAZO DE BOBINAS





Empresa: AGROINDUSTRIA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF1306

Fecha: 08/12/2022

Equipo: CTERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico: 8479

Horómetro: 13031.8 HRS

FALLA REPORTADA: SE APAGA AL ACELERAR REEMPLAZO DE BOBINAS





Empresa: AGROINDUSTRIA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0039	N. Orden: KAUF1306	Fecha: 08/12/2022
Equipo: CTERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT3534721	N° Económico: 8479	Horómetro: 13031.8 HRS

FALLA REPORTADA: SE APAGA AL ACELERAR
REEMPLAZO DE BOBINAS

