



Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D


Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE SUCCION DE COMBUSTIBLE





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE**



Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL (LUBRICACION DE CADENAS)





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS: ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO CORECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS





Empresa: WALDO CARRASCO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0085	N. Orden: KAUF1310	Fecha: 09/12/2022
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E0209	N° Económico:	Horómetro: 22348 HRS

MANTENIMIENTO CORECTIVO: CAMBIO DE KIT DE SELLOS





Empresa: WALDO CARRASCO Solicitante:

Código QR: VHSA-0085

N. Orden: KAUF1310

Fecha: 09/12/2022

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393E0209

N° Económico:

Horómetro: 22348 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS
- JOISTICK DAÑADO
- LUZ DE REVERSA NO SIRVE
- CLAXON NO FUNCIONA

