



Empresa: CEMEX

Solicitante:

Código QR: VHSA-0075

N. Orden: KAUF1346

Fecha: 21/12/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP40NM1

Serie: AT12B10539

Capacidad:

Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX

Solicitante:

Código QR: VHSA-0075

N. Orden: KAUF1346

Fecha: 21/12/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP40NM1

Serie: AT12B10539

Capacidad:

Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1346	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1346	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO A PRESION DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX

Solicitante:

Código QR: VHSA-0075

N. Orden: KAUF1346

Fecha: 21/12/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP40NM1

Serie: AT12B10539

Capacidad:

Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ENGRASADO EN GENERAL

