



Empresa: CEMEX

Solicitante:

Código QR: VHSA-0075

N. Orden: KAUF1348

Fecha: 21/12/2022

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP40NM1

Serie: AT12B10539

Capacidad:

Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MAGUERAS DE ORBITROL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1348	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE MAGUERAS DE ORBITROL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1348	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DESMONTAJE DE ORBITROL Y REEMPLAZO DE TORNILLO QUEBRADO





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1348	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

DESMONTAJE DE ORBITROL Y REEMPLAZO DE TORNILLO QUEBRADO





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0075	N. Orden: KAUF1348	Fecha: 21/12/2022
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: DP40NM1	Serie: AT12B10539	Capacidad:	Horómetro: 4728.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SE RELLENAN 19 LTS DE ACEITE HIDRAULICO

