



Empresa: QUIMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0034	N. Orden: KAUF0923	Fecha: 02/09/22
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393A2766	Capacidad: 3TON	Horómetro: 8514.9

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BALERO DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa: QUIMICA CARIBE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0034	N. Orden: KAUF0923	Fecha: 02/09/22
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393A2766	Capacidad: 3TON	Horómetro: 8514.9

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BALERO DE EJE DE DIRECCIÓN





VHS - 0034

Empresa: QUIMICA CARIBE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0034

N. Orden: KAUF0923

Fecha: 02/09/22

Equipo: LINDE

Modelo: H30D-01

Serie: H2X393A2766

Capacidad: 3TON

Horómetro: 8514.9

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE BALERO DE EJE DE DIRECCIÓN

