



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF01015	Fecha: 20/10/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9337.2 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
INSTALACION DE EJE DE DIRECCION REPARADO





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF01015

Fecha: 20/10/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9337.2 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

INSTALACION DE EJE DE DIRECCION REPARADO

