



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF01363

Fecha: 27/12/2022

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10015

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF01363	Fecha: 27/12/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10015

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF01363	Fecha: 27/12/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10015

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
SE ENGRASAN PUNTOS DE LUBRICACION

