



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUSFN	Fecha: 09/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9416.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REVISION DE FLUIDOS EN GENERAL





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUFNS	Fecha: 09/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9416.3


MANTENIMIENTO PREVENTIVO: APRETADO DE LLANTAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUSFN	Fecha: 09/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9416.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO EN GENERAL





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 09/01/2023

Equipo: KOMATSU


Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9416.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO EN GENERAL





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUSFN	Fecha: 09/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9416.3

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICADO EN GENERAL**

