



VHSA - 0076

|                       |                |                      |                     |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Empresa: CODIALUB     | Solicitante:   | Código QR: VHSA-0076 | N. Orden: KAUF01385 | Fecha: 10/01/2023 |
| Equipo: APILADOR HELI | Modelo: CDD12J | Serie: 08012JG0039   | Capacidad: 2.7 TON  | Horómetro: N/A    |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO: LIMPIEZA DE TERMINALES Y BORNES





|                       |                |                      |                     |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Empresa: CODIALUB     | Solicitante:   | Código QR: VHSA-0076 | N. Orden: KAUF01385 | Fecha: 10/01/2023 |
| Equipo: APILADOR HELI | Modelo: CDD12J | Serie: 08012JG0039   | Capacidad: 2.7 TON  | Horómetro: N/A    |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**LIMPIEZA DE TERMINALES Y BORNES**





|                       |                |                      |                     |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Empresa: CODIALUB     | Solicitante:   | Código QR: VHSA-0076 | N. Orden: KAUF01385 | Fecha: 10/01/2023 |
| Equipo: APILADOR HELI | Modelo: CDD12J | Serie: 08012JG0039   | Capacidad: 2.7 TON  | Horómetro: N/A    |

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

LIMPIEZA DEL QUIPO EN GENERAL, ENGRASADO EN GENERAL

