



MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS	Código QR: MONT-04	N. Orden: KAUF1404	Fecha: 10/01/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 13192 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
SE SACA TORNILLO CAPADO





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS	Código QR: MONT-04	N. Orden: KAUF1404	Fecha: 10/01/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 13192 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE BOMBA DE AGUA





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO

Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF1404

Fecha: 10/01/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 13192 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: MONTAJE DE BOMBA DE AGUA





MONT-04

Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. RUBEN CONTRERAS	Código QR: MONT-04	N. Orden: KAUF1404	Fecha: 10/01/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 13192 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE POR TAPA DE PUNTERIA, SE RECOMIENDA REEMPLAZO, SE REALIZO LIMPIEZA Y SELLADO PROVICIONAL

