



Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1407

Fecha: 11/01/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,439.6 HRS

FALLA REPORTADA: TABLERO NO ENCIENDE
CAMBIO DE FUSIBLE 7 AMP.






Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS	Solicitante: JUAN MANUEL RUIZ	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF1407	Fecha: 11/01/2023
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02447	Capacidad:	Horómetro: 9,439.6 HRS

OBSERVACIONES:

NO COLOCAR BOLSAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GUARDA DE OPERACIÓN





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1407

Fecha: 11/01/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,439.6 HRS

OBSERVACIONES:

NO COLOCAR BOLSAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GUARDA DE OPERACIÓN





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1407

Fecha: 11/01/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,439.6 HRS

OBSERVACIONES:

LIMPIAR EQUIPO DESPUES DE SU OPERACIÓN





Empresa: STIN SISTEMAS TECNICOS **Solicitante:** JUAN MANUEL RUIZ

Código QR: MONT-13

N. Orden: KAUF1407

Fecha: 11/01/2023

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad:

Horómetro: 9,439.6 HRS

OBSERVACIONES:

LIMPIAR EQUIPO DESPUES DE SU OPERACIÓN

