



Empresa: HEAVY –LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden: KAUF1410

Fecha: 18/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 25,623 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden: KAUF1410

Fecha: 18/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 25,623 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden: KAUF1410

Fecha: 18/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 25,623 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AJUSTE DE CADENAS



OPPO A54 • ©Durán

