



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF1448

Fecha: 24/01/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9553.2 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE POLEA





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1448	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9553.2 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE POLEA





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF1448

Fecha: 24/01/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9553.2 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REEMPLAZO DE POLEA





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1448	Fecha: 24/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9553.2 HRS

OBSERVACIONES:

- RECUBRIMIENTO DE MANGUERAS DAÑADO