




Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1491	Fecha: 31/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9616.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION, AJUSTE DE BUJES Y GRASERAS





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF1491

Fecha: 31/01/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9616.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION, AJUSTE DE BUJES Y GRASERAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1491	Fecha: 31/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9616.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION, AJUSTE DE BUJES Y GRASERAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1491	Fecha: 31/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9616.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION DE EJE DE DIRECCION, AJUSTE DE BUJES Y GRASERAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1491	Fecha: 31/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9616.0 HRS

OBSERVACIONES:

- MONTACARGAS QUEDA OPERATIVO.