



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1497	Fecha: 01/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1497

Fecha: 01/02/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DE EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1497	Fecha: 01/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1497

Fecha: 01/02/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DE EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1497	Fecha: 01/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE EJE DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1497	Fecha: 01/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10362.5 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE EJE DE DIRECCION

