




Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 30/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9603.4 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DE SISTEMA DE LUCES



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 30/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9603.4 HRS


MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DE SISTEMA DE LUCES





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 30/01/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9603.4 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE SISTEMA DE LUCES





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF SN

Fecha: 30/01/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9603.4 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DE SISTEMA DE LUCES

