



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS: REVISION Y NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:
LAVADO A PRESION EN GENERAL







Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS:

ENGRADADO EN GENERAL





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1528	Fecha: 10/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9698.9 HRS

OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA LA PALANCA DE LUZ DE CUARTOS
- NO TIENE BASE DE BATERIA
- NO TIENE ALARMA DE REVERSA
- NO FUNCIONAN LUCES DE CUARTOS