



VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF1649

Fecha: 22/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55



Serie: 20C64704

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 4543.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ELABORACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOBINAS DE BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF1649

Fecha: 22/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55


Serie: 20C64704

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 4543.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ELABORACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOBINAS DE BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF1649

Fecha: 22/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55



Serie: 20C64704

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 4543.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ELABORACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOBINAS DE BANCO HIDRAULICO






VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAUF1649	Fecha: 22/03/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CDP55	Serie: 20C64704	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 4543.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ELABORACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOBINAS DE BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAUF1649	Fecha: 22/03/2023
Equipo: CLARK	Modelo: CDP55	Serie: 20C64704	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 4543.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ELABORACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOBINAS DE BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. GUSTAVO RUIZ

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF1649

Fecha: 22/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie: 20C64704

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 4543.9 HRS

OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE DE MOTOR
- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO