



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REPARACION DE PARRILLA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REPARACION DE PARRILLA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REPARACION DE PARRILLA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REPARACION DE PARRILLA





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE CUARTA FUNCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE CUARTA FUNCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION:
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE CUARTA FUNCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION: REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE CUARTA FUNCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0119

N. Orden: KAUF1738

Fecha: 30/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H45T-02

Serie: H2X394J03332

N° Económico: 70021082

Horómetro: 3809.9 HRS

DAÑO EN PARRILLA Y FUGA POR CILINDRO DE CUARTA FUNCION:
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE CUARTA FUNCION

