



VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF01599

Fecha: 23/02/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

## REPARACION DE FALLA:

MONTACARGAS NO ACELERA, MEDIANTE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL, DETECTANDO CABLE ROTO Y REALIZANDO EMPALME QUEDANDO OPERANDO LA UNIDAD.

