



Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA





Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS DE DIRECCION





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS DE DIRECCION





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**





VHSA-0117

Empresa: PRODUCTION ENHANCEMENT MEXICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0117

N. Orden: KAUF1419

Fecha: 18/01/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30

Serie: 7AM01822

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE JUEGO DE CABLE DE BUJIAS

