



Empresa: ORH

Solicitante:

Código QR: MONT-08

N. Orden: KAUF1631

Fecha: 06/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Capacidad: 4 TON

Horómetro:

FUGA DE AGUA Y FALLA EN TABLERO Y CONTROLES DE MANDO:
REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FUGA DE AGUA






Empresa: ORH	Solicitante:	Código QR: MONT-08	N. Orden: KAUF1631	Fecha: 06/03/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F03625	Capacidad: 4 TON	Horómetro:

FUGA DE AGUA Y FALLA EN TABLERO Y CONTROLES DE MANDO:

REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA EN TABLERO DE CONTROLES DE MANDO





Empresa: ORH	Solicitante:	Código QR: MONT-08	N. Orden: KAUF1631	Fecha: 06/03/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F03625	Capacidad: 4 TON	Horómetro:

FUGA DE AGUA Y FALLA EN TABLERO Y CONTROLES DE MANDO:

REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA EN TABLERO DE CONTROLES DE MANDO

