



Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01736

Fecha: 28/03/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15466.7

MANGUERA DE MASTIL EN MAL ESTADO Y SE CALIENTA: REEMPLAZO DE MANGUERAS DE MASTIL





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01736

Fecha: 28/03/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15466.7

MANGUERA DE MASTIL EN MAL ESTADO Y SE CALIENTA: REEMPLAZO DE MANGUERAS DE MASTIL





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01736	Fecha: 28/03/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15466.7

MANGUERA DE MASTIL EN MAL ESTADO Y SE CALIENTA: DESMONTAJE DE RADIADOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01736

Fecha: 28/03/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15466.7

MANGUERA DE MASTIL EN MAL ESTADO Y SE CALIENTA: LAVADO DE RADIADOR





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01736	Fecha: 28/03/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15466.7

MANGUERA DE MASTIL EN MAL ESTADO Y SE CALIENTA: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF01736	Fecha: 28/03/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 15466.7

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE 1 MANGUERA DEL GATO CENTRAL
- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE 1 MANGUERA DEL RADIADOR
- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR
- LLANTAS DELANTERAS PRESENTAS DESGASTE
- TOLDO DE VENTILADOR PRESENTA BRETADURA
- SE ENCUENTRA DEPOSITO DEL RADIADOR SIN TAPA





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF01736

Fecha: 28/03/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 15466.7

OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE 1 MANGUERA DEL GATO CENTRAL
- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE 1 MANGUERA DEL RADIADOR
- REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR
- LLANTAS DELANTERAS PRESENTAS DESGASTE
- TOLDO DE VENTILADOR PRESENTA BRETADURA
- SE ENCUENTRA DEPOSITO DEL RADIADOR SIN TAPA

