



VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1753

Fecha: 02/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 7008678

Horómetro: 22,948 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**DETECCION DE PASO DE AGUA EN MOTOR**



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1753

Fecha: 02/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 7008678

Horómetro: 22,948 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN POR FUGA (HOUSING BRETADO)**



VHSA-0120

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1753

Fecha: 02/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 7008678

Horómetro: 22,948 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR REEMPLAZANDO SELLOS Y GUÍAS DE VÁLVULAS, VÁLVULAS DE ESCAPE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN, JUNTA DE CABEZA DE MOTOR, JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS, JUNTA DE MÚLTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO DE BUJÍAS, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1753

Fecha: 02/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 7008678

Horómetro: 22,948 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0120

N. Orden: KAUF1753

Fecha: 02/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 17649

N° Económico: 7008678

Horómetro: 22,948 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

BASE DE BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE REEMPLAZARA BASE Y BOMBA DE AGUA

