



VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

FALLA EN FRENOS:

DESMONTAJE DE PLANETARIOS Y TAMBOR





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70


Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

FALLA EN FRENOS:

DESMONTAJE DE PLANETARIOS Y TAMBOR





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

FALLA EN FRENOS:

DESMONTAJE DE PLANETARIOS Y TAMBOR





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

FALLA EN FRENS:

DESMONTAJE DE PLANETARIOS Y TAMBOR





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

FALLA EN FRENOS:

CILINDROS DE FRENOS DAÑADOS





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

OBSERVACIONES:

- SILLA DE OPERADOR DAÑADA
- RADIADOR SE ENCUENTRA SUCIO (SE REQUIERE DESMONTAR PARA SU MANTENIMIENTO)





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden: KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

OBSERVACIONES:

- FUGA POR INYECTORES
- FUGA POR MANGUERAS HIDRAULICAS Y CILINDROS





VHSA-0153

Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

OBSERVACIONES:

- FUGA POR INYECTORES
- FUGA POR MANGUERAS HIDRAULICAS Y CILINDROS





Empresa: ADA

Solicitante: ING AARON

Código QR: VHSA-0153

N. Orden:KAUF1713

Fecha: 24/03/2023

Equipo: CLARK

Modelo: CMPD70

Serie: 00286882

Capacidad: 7 TON

Horómetro: 3071

OBSERVACIONES:

- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
- NO SIRVEN FAROS
- NO SIRVE TORRETA
- FUGA POR INYECTORES