



VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

**REPARACION DE EJE DE DIRECCION:
REEMPLAZO DE PERNOS DE DIRECCION**





Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

**REPARACION DE EJE DE DIRECCION:
REEMPLAZO DE PERNOS DE DIRECCION**





VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

REPARACION DE TERMINAL SUPERIOR DE SISTEMA DE DIRECCION





Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF1687	Fecha: 18/04/2023
Equipo: JHC	Modelo: CPCD30N	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8735.7 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

REPARACION DE TERMINAL INFERIOR DE SISTEMA DE DIRECCION





Empresa: LA FERRE MACUSPANA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0038	N. Orden: KAUF1687	Fecha: 18/04/2023
Equipo: JHC	Modelo: CPCD30N	Serie: 71238114	Capacidad:	Horómetro: 8735.7 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:
REEMPLAZO DE BALEROS DE DIRECCION





Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO (3 LITROS)





Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N


Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

OBSERVACIONES:

- MANGUERAS DEL GATO DE LEVANTE DAÑADA





VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

OBSERVACIONES:

- TORRETA NO FUNCIONA





Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

OBSERVACIONES:

- LUCES DE CUARTOS Y STOP NO FUNCIONAN





Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

OBSERVACIONES:

- SELLOS DEL GATO DE LEVANTE DAÑADOS





VHSA - 0038

Empresa: LA FERRE MACUSPANA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0038

N. Orden: KAUF1687

Fecha: 18/04/2023

Equipo: JHC

Modelo: CPCD30N

Serie: 71238114

Capacidad:

Horómetro: 8735.7 HRS

OBSERVACIONES:

- SELLOS DEL GATO DE LEVANTE DAÑADOS

