



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:**CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**



VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE BUJIAS





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064


Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064


Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION





VHSA-0163

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064


Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE KIT DE DISTRIBUCION





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0163

N. Orden: KAUF1773

Fecha: 10/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: GP050VXNVRE064

Serie: B875V08163J

N° Económico: 70021643

Horómetro: 21461 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA

