



MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 05/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS: DAÑOS EN LLANTAS TRASERAS





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 05/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS: DAÑOS EN LLANTAS TRASERAS





Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 05/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS: DAÑOS EN LLANTAS TRASERAS





MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 05/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS: DAÑOS EN LLANTAS TRASERAS





MONT-30

Empresa: HEAVY -LIFT

Solicitante:

Código QR: MONT-30

N. Orden:

Fecha: 05/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393A03426

Capacidad: 3 TON

Horómetro: HRS

REPORTE DE DAÑOS A MONTACARGAS: SWITCH DAÑADO

