



Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO FLORES

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF01899

Fecha: 05/05/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3533187

Capacidad:

Horómetro: 2825.9

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL: INSTALACION DE TORRETA NUEVA





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO FLORES

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF01899

Fecha: 05/05/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3533187

Capacidad:

Horómetro: 2825.9

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL: CAMBIO DE FARO DE REVERSA





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. HUGO FLORES

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF01899

Fecha: 05/05/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3533187

Capacidad:

Horómetro: 2825.9

REVISION DE ACCESORIOS EN GENERAL:

- MAGUERA DE CILINDRO DE ELEVACION DAÑADA
- PEDAL DE FRENO ESTA DURO (SE RECOMIENDA SERVICIO A FRENOS)