



Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1872

Fecha: 02/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10911.6 HRS

SE SAFO UNA PIEZA EN EL EJE DE DIRECCION:

DESMONTAJE DE CONTRAPESO PARA DESMONTAR EJE DE DIRECCION DAÑADO





Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1872

Fecha: 02/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10911.6 HRS

SE SAFO UNA PIEZA EN EL EJE DE DIRECCION:

DESMONTAJE DE CONTRAPESO PARA DESMONTAR EJE DE DIRECCION DAÑADO





Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1872	Fecha: 02/05/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10911.6 HRS

SE SAFO UNA PIEZA EN EL EJE DE DIRECCION:

DESMONTAJE DE CONTRAPESO PARA DESMONTAR EJE DE DIRECCION DAÑADO





Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1872

Fecha: 02/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10911.6 HRS

SE SAFO UNA PIEZA EN EL EJE DE DIRECCION:

DESMONTAJE DE CONTRAPESO PARA DESMONTAR EJE DE DIRECCION DAÑADO





Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1872

Fecha: 02/05/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10911.6 HRS

SE SAFO UNA PIEZA EN EL EJE DE DIRECCION:

DESMONTAJE DE CONTRAPESO PARA DESMONTAR EJE DE DIRECCION DAÑADO

