



Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF1946

Fecha: 16/05/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440


Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: HRS

SONIDO ANORMAL POR EL GUSANO HELICOIDAL:

SE REALIZA DIAGNOSTICO DE EQUIPO Y SE ENCUENTRAN BALEROS DE RODAMIENTO CENTRAL DAÑADOS





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF1946

Fecha: 16/05/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: HRS

SONIDO ANORMAL POR EL GUSANO HELICOIDAL:

SE REALIZA DIAGNOSTICO DE EQUIPO Y SE ENCUENTRAN BALEROS DE RODAMIENTO CENTRAL DAÑADOS





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF1946

Fecha: 16/05/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: HRS

SONIDO ANORMAL POR EL GUSANO HELICOIDAL:

SE REALIZA DIAGNOSTICO DE EQUIPO Y SE ENCUENTRAN BALEROS DE RODAMIENTO CENTRAL DAÑADOS





Empresa: EUROPLAZA

Solicitante: LIC. GUADALUPE VELUETA

Código QR: VHSA-0173

N. Orden: KAUF1946

Fecha: 16/05/2023

Equipo: ZAMBONI

Modelo: 440

Serie: 7045

N° Económico:

Horómetro: HRS

SONIDO ANORMAL POR EL GUSANO HELICOIDAL:

SE REALIZA DIAGNOSTICO DE EQUIPO Y SE ENCUENTRAN BALEROS DE RODAMIENTO CENTRAL DAÑADOS

